LASER®

3241

Blokada walu korbowego - VW

Blokada wału korbowego do VW/Audi.

Additional Information

- Zastosowanie: Bora, Golf, Passat 1.9 TDi PD, Lupo 1.2/1.4/3.0 TDi, Polo 1.4 TDi.
- OEM T10050/310-085.
- Ustaw wskaźnik, za pomocą okrągłego koła zębatego, na godzinie 12.
- Narzędzie do blokowania na pozycji godziny pierwszej i do owalnych kół zębatych - część Laser nr 4199.
- Narzędzie specjalistyczne.

http://lasertools.co.uk/product/3241


Tool and Crankshaft Pulley
with Aligned Timing Mark
12 O'clock Positions
Round
Pulley Position Mark