LASER®

5476

Kit de réparation des filets de capteur d'oxygène

Conçu pour la réparation des filets endommagés des sondes Lambda (oxygène).

Additional Information

- Le jeu comprend : 5 inserts de réparation de filets M18 x 1,5.
- Taraud conique M18 x 1,5 et taraud conique M20 x 1,5.
- Alésoir et outil d'insertion.
- Des écrous d'insertion de rechange sont disponibles, voir la référence Laser 0069 (paquet de 5).
-

http://lasertools.co.uk/product/5476

TOOL CONNECTION

Distributed by The Tool Connection Ltd.
Kineton Road | Southam | Warwickshire | CV47 0DR
T | +44 (0) 1926 815 000 **F** | +44 (0) 1926 815 888
E | info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

LASER® Kamasa® Gunson® Connect® Workshop Consumables POWER TEC®