

5925

LASER[®]



Universele poelietrekker

Instructies



Safety First. Be Protected.



Garantie

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: **+44 (0) 1926 818186**. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

**TOOL
CONNECTION**
The Complete Connection

Gedistribueerd door The Tool Connection Ltd.

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, VK
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

www.lasertools.co.uk

Universele poelietrekker

- Voor het verwijderen van nokkenas- en krukspoelie en kettingwielen.
- Ideaal voor gebruik in kleine ruimten.
- Ontworpen voor gebruik met 2 of 3 poten.
- Genummerde trekkerbrugschijf voor eenvoudige identificatie van de positie van de poten.



Onderdeel	Beschrijving
1	Trekkerbrugschijf
2	Trekkerpersbout
3	Trekkerpoten x 3
4	Bevestigingsmoeren trekkerpoten x 3

The Tool Connection is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of persoonlijk letsel als gevolg van het gebruik van deze set.

Gebruiksaanwijzing

1. Bepaal hoeveel poten kunnen worden gebuikt om poelie/kettingwiel te demonteren. Gebruik indien mogelijk 3 poten om de belasting te verdelen en om het centreren van het gereedschap te verbeteren.
2. Breng als test één poot op de poelie aan ter controle van een goede bevestiging.
3. In de trekkerbrugschijf zijn duidelijk cijfers geëtst. Deze cijfers geven aan welke sleuven moeten worden gebruikt op basis van het aantal beschikbare sleuven of gaten waaraan de poelietrekker kan worden bevestigd. Zie afb. 1.



Afb. 1

4. Monteer de poelietrekker op de poelie zoals getoond in afb. 2.
5. Zorg ervoor dat de trekkerpersbout goed gesmeerd is met molybdeendisulfidevet.
6. Zorg dat het kogeluiteinde van de persbout tegen een vlak oppervlak drukt. Als de poelieas een centraal gat heeft, monteert u de centrale bout losjes terug zodat de persbout tegen een vlak oppervlak drukt zoals afgebeeld in afb. 2.
7. Zorg dat de poten volledig worden aangedraaid wanneer ze in positie zijn.
8. Draai de trekkerpersbout geleidelijk aan en zorg dat de trekker recht en gecentraliseerd blijft.

Afb. 2

