

## Thermomètre-hygromètre

Thermomètre-hygromètre – 10 à 50 °C. Humidité de 10 à 99 % avec rétention de données/fonction de rétroéclairage



### Additional Information

- Plage de température : -10 à +50 °C (précision :  $\pm 1$  °C)
- Humidité : 10 à 99 %
- Utilisable en Celsius et Fahrenheit
- Fonction de rétention de données. S'éteint après 10 min.
- Homologué CE, conforme à ROHS Pile 9 V incluse

<http://lasertools.co.uk/product/6904>

