

## Doppelseitiger Steckschlüsseinsatz für beschädigte

Bestimmte Radmuttern werden mit einer fest angebrachten verchromten Kappe hergestellt. Bei Auslieferung bilden die Radmuttern eine präzise Einheit mit den Kappen, können aber durch Korrosion und Einsatz von Schlagschrauben mit der Zeit um bis zu 0,5 mm anschwellen. Dieser doppelseitige Steckschlüsseinsatz mit 1/2"-Antrieb löst das Problem durch ein 20,5-mm-Ende und ein 21,5-mm-Ende.



### Additional Information

- 1/2"-Antrieb mit 20,5-mm- und 21,5-mm-Einzelsechskant. Zum Einsatz mit kurzer Verlängerung mit 1/2"-Antrieb.
- Steckschlüsseinsatz zum Lösen von beschädigten Radmuttern.
- Gesamtlänge: 63,5 mm.
- Ideal für angeschwollene, verchromte 21-mm-Radmuttern von Range Rover.
- Für Schlagschrauber geeignet. Aus Chrom-Molybdän-Stahl.

<http://lasertools.co.uk/product/8212>

