

Fiche de mise à la terre R-U

Point de mise à la terre pour utilisation avec un tapis d'entretien antistatique ESD, permettant de fixer facilement et en toute sécurité le câble de terre (ou cordon de mise à la terre) à la terre du secteur via une prise britannique standard.



Additional Information

- Point de mise à la terre avec une résistance de 1 mégohm.
- Pour utilisation avec le kit de tapis d'entretien antistatique Laser (référence 8285).
- Comporte 2 prises de 4 mm et 1 goujon de 10 mm.
-
-

<http://lasertools.co.uk/product/8315>



