

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde doel. Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.



Safety First. Be Protected.

Garantie

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: **+44 (0) 1926 818186**. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.



Distributie door Tool Connection Ltd.

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrijk
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



6053





LASER®



Nokkenaskettingspanner

VAG 1.8 en 2.0 TFSi

Instructies



Spanningshendel - VAG 1.8 en 2.0 TFSi

VAG TFSi-voertuigen (na 2007) vereisen een speciale gereedschapset om de distributieketting te vervangen.

Deze speciaal ontwikkelde spanningshendel is bedoeld voor latere generatie III 1.8 en 2.0 4v TFSi-motoren. Deze hendel uit een stuk wordt gebruikt om de distributiekettingspanner naar achteren te duwen zonder de voorste motorplaat te verwijderen.

Gelijk aan OEM T40243.

Ontworpen om gebruikt te worden met de Complete motordistributieset van Laser Tools – Onderdeelnummer 5981

Motorcodes

CDAA/CDHA/CDHB/CJEB/CDAB/CGYA voor 1.8 motoren

CCZA/CDNB/CDNC/CFKA/CCZC/CPSA/CESA/CETA/CCZB/CDND/CCZD voor 2.0 motoren


Toepassingen

Audi A3/A3 Cabrio/TT/Q3

Seat Alhambra/Altea/Exeo/Leon/Toledo

Skoda Octavia II/Superb 1II/Yeti

Volkswagen Eos/GolfVI/Passat CC en Alltrack/Sharan/Kever/CC/Scirocco/Tiguan



Gebruiksaanwijzing

Zet gereedschap zoals weergegeven vast op het motorblok en gebruik het om de nokkenasspanner naar achteren te drukken zodat de spanner in z'n teruggetrokken stand met een geschikte pen van Laser 5981 kan worden vergrendeld

