

Voorzorgsmaatregelen



- Draag oogbescherming en handschoenen.
- Raadpleeg de onderhoudsdocumentatie van de fabrikant voor de correcte procedure.

Onze producten zijn ontworpen om correct en zorgvuldig gebruikt te worden voor de doeleinden waarvoor ze bedoeld zijn. The Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap. Hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de gereedschappen en informatie na te gaan vóór gebruik.



Safety First. Be Protected.



5 018341 072025 >

7202_Instructions_NL

Garantie

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: **+44 (0) 1926 818186**. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.



Gedistribueerd door The Tool Connection Ltd.

Kington Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrijk
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

7202

LASER®

Span- sleutel Mercedes-Benz



www.lasertools.co.uk

www.lasertools.co.uk

7202 - Mercedes-Benz spangereedschap voor spanveer van aandrijfriem hulpaggregaten

Dit gereedschap wordt gebruikt voor het samendrukken van de spanveer van de aandrijfriem (V-riem) voor de hulpaggregaten op de demper die is aangebracht op de spanpoelie. Gelijkaardig aan OEM-gereedschap 266 589 00 31 00.

Het gereedschap wordt gebruikt om voorzichtig de spanning van de poelie af te halen bij het vervangen van de V-riem of bij het vervangen van de spanpoelie/dempereenheid als geheel.

Toepassingen


Mercedes-Benz A-Klasse W169

A150	09/04 – 06/12	1498cc
A160	04/09 – 06/12	1498cc
A170	09/04 – 06/12	1699cc
A180	04/09 – 06/12	1699cc
A200	09/04 – 06/12	2034cc
A200 (Turbo)	09/05 – 06/12	2034cc


Mercedes-Benz B-Klasse W245

B150	03/05 – 11/11	1498cc
B160	04/09 – 11/11	1498cc
B170	03/05 – 11/11	1699cc
B170 NGT	04/08 – 11/11	2034cc
B180 NGT	04/08 – 11/11	2034cc
B180	04/09 – 11/11	1699cc
B200	03/05 – 11/11	2034cc
B200 (Turbo)	03/05 – 11/11	2034cc

De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens zoals de gegevens van de voertuigfabrikant of Autodata. Het gebruik van deze sleutel is volledig op verantwoordelijkheid van de gebruiker. The Tool Connection Ltd. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige hieruit voortvloeiende schade van welke aard dan ook.



Instructies



1. Het onderstaande is slechts een richtlijn; raadpleeg de onderhoudsdocumentatie van de fabrikant voor de correcte procedure.
2. Verkrijg toegang tot de aandrijfriem voor de hulpaggregaten (V-riem) via de onderkant van de auto.
3. Verwijder de motorbeschermpaat voor toegang.
4. Raadpleeg het schema en breng het spangereedschap voor de spanveer 7202 aan over de veer/dempereenheid.
5. Draai persbout **A** en druk de veer/dempereenheid langzaam in. **LET OP: de veer/dempereenheid moet zeer langzaam worden ingedrukt.** De dempereenheid is gevoelig voor beschadiging bij te snel indrukken, met als gevolg dat de spanpoelie/dempereenheid als één geheel vervangen moeten worden. **Doe minimaal 20 seconden over het indrukken van de veer/dempereenheid.**
6. Volg de aanbevolen onderhoudsprocedure van de fabrikant voor het verwijderen en aanbrengen van de aandrijfriem voor hulpaggregaten of het aanbrengen van een vervangende spanpoelie/dempereenheid.