


Blokada wału korbowego - VW

Blokada wału korbowego do VW/Audi.



Additional Information

- Zastosowanie: Bora, Golf, Passat 1.9 TDi PD, Lupo 1.2/1.4/3.0 TDi, Polo 1.4 TDi.
- OEM T10050/310-085.
- Ustaw wskaźnik, za pomocą okrągłego koła zębatego, na godzinie 12.
- Narzędzie do blokowania na pozycji godziny pierwszej i do owalnych kół zębatach - część Laser nr 4199.
- Narzędzie specjalistyczne.

<http://lasertools.co.uk/product/3241>

**Tool and Crankshaft Pulley
with Aligned Timing Mark**

