

Zestaw blokad rozrzadu - BMW - Land Rover

Zestaw ten umożliwia właściwe zablokowanie rozrządu podczas serwisowania silników BMW M47 2.0 16 v.



Additional Information

- Ten zestaw pozwala na poprawne serwisowanie rozrządu w silnikach BMW M47 2.0, 16.
- Zastosowanie: BMW - 330D (E46) - 30 6D 1 (M57) - 1998-01, 730D (E38) - 30 6D 1 (M57) - 1998-01, 320D (E46) - 20 4D 1 (M47) - 1998-01, Rover - 75 2.0D - M47R - 1999-03.
- Elementy uaktualniające do M57 | M47S są dostępne osobno - część Laser nr 5166 (OEM 11 5 180/11 6 080).
- Land Rover Freelander TD4 - M47 - 2002.
- Również dostępne w metalowej walizce - zestaw Laser nr 4536.

<http://lasertools.co.uk/product/3577>

