

Kit de réparation des filets de capteur d'oxygène

Conçu pour la réparation des filets endommagés des sondes Lambda (oxygène).



Additional Information

- Le jeu comprend : 5 inserts de réparation de filets M18 x 1,5.
- Taraud conique M18 x 1,5 et taraud conique M20 x 1,5.
- Alésoir et outil d'insertion.
- Des écrous d'insertion de rechange sont disponibles, voir la référence Laser 0069 (paquet de 5).
-

<http://lasertools.co.uk/product/5476>



