

## Lux-Messgerät

Lux level meter measuring range 1 - 200,000 lux, with data hold function, auto backlight and auto power-off.



### Additional Information

- Messbereich 1 bis 200.000 Lux
- Data-Hold-Funktion
- Wahlmöglichkeit Lux/FC (Foot-Candle)
- Automatische Abschaltung und automatische Hintergrundbeleuchtung
- CE-zertifiziert, RoHS-konform

<http://lasertools.co.uk/product/6906>

