

Douille à embout cannelé – pour les actionneurs DCT

Lors de la dépose et du remontage d'embrayages doubles à sec Ford, les actionneurs d'embrayage doivent être réajustés. La douille à embout cannelé Laser 8036 est conçue pour s'insérer dans l'actionneur afin de permettre son réajustement avant l'installation. Faute d'effectuer cette opération, vous risquez une défaillance prématuée ou un mauvais fonctionnement de l'embrayage.



Additional Information

- Embout cannelé à carré de 1/4" pour la rétraction de l'actionneur d'embrayage.
- Les applications comprennent : Ford Focus (à partir de 2012), Fiesta (à partir de 2008), B-Max (à partir de 2012) et EcoSport (à partir de 2013).
- Les applications comprennent les boîtes de vitesses suivantes : Boîte de vitesses DPCS6, 6DCT250, à 6 rapports et embrayage double à sec.
- Équivalent de l'OEM 307-677.
- Pour l'ajustement des actionneurs d'embrayage. À utiliser avec les numéros de référence Laser 7727 (kit de dépose d'embrayage DCT), 7821 (kit de remplacement des joints) et 8035 (kit de rétracteur de double embrayage Ford Powershift).

<http://lasertools.co.uk/product/8036>

