

Clé pour vaporisateur de carburant FAP de 22 mm - pour

L'outil 8100 a été développé spécifiquement pour la dépose de l'écrou de retenue de l'injecteur du vaporisateur de carburant FAP sur le Ford Transit Custom où l'accès est très restreint. Il est recommandé d'utiliser l'outil 8100 avec la clé à chocs manuelle Laser 4590. Le vaporisateur de carburant de 22 mm est utilisé dans la gamme diesel Ford, mais l'accès à ce composant n'est pas aussi restreint que sur les modèles Transit Custom. Lorsque l'accès le permet, cette clé peut être utilisée avec un cliquet à carré de 1/2".



Additional Information

- Conception mince - 8,2 mm seulement d'épaisseur ; 22 mm sur plats, pattes d'oie à 6 points avec carré de 1/2".
- Les applications comprennent : Moteurs Ford 1.6, 2.0 et 22 L Duratorq TDCi à partir de 2012 (moteurs EURO 6).
- Une panne de vaporisateur est souvent indiquée par les codes de panne ECU P244C ou P26A1.
- Pour des résultats optimaux, utiliser avec la clé à chocs manuelle à carré de 1/2" (référence Laser 4590). Fabriqué à Sheffield.
- REMARQUE : effectuer un essai de vide à l'aide de l'outil référence Laser 3752 ou un outil similaire. Si le vaporisateur retient le vide, il est bloqué.

<http://lasertools.co.uk/product/8100>

Video available: <https://youtu.be/SqRXKbGKNGk>

