

Motor-Einstellwerkzeug-Hauptsatz für FSi-, TFSi- und TSi-Benzinmotoren von Fahrzeugen der VW-Gruppe – 50-jähriges Jubiläum

Zur Feier des 50-jährigen Bestehens von Laser Tools fasst der Satz 9349 die Laser Teile-Nrn. 5741, 5981 und 6559 zusammen. Dieser deckt die verbleibenden Benzinmotoren der VW-Gruppe ab, die nicht von 9348 abgedeckt und heute in den meisten VW-Fahrzeugen auf der Straße zu finden sind. Geliefert in einer maßgeschneiderten Werkzeugeinlage aus LD33-Schaumstoff; diese können auch mit anderen Sätzen aus unserem Sortiment zum 50-jährigen Jubiläum kombiniert und in unserem neuen modularen Werkzeugkasten aufbewahrt werden. Der Werkzeugsatz ist durch die spezielle 50-jährige eingeschränkte Garantie von Laser Tools abgedeckt (Details siehe Website).



Additional Information

- Einsatzmöglichkeiten u. a.: Audi, Seat, Skoda und Volkswagen.
- Einsatzmöglichkeiten für Motoren u. a.: Für 1,2-l-, 1,4-l-, 1,6-l-, 1,8-l-, 2,0-l-FSi-, TFSi- und TSi-Benzinmotoren der VW-Gruppe.
- Der Satz umfasst die Messuhr und den Prüfanzeiger, die erforderlich sind, um bei den aufgeführten Motoren den oberen Totpunkt genau zu finden. Kombiniert die Laser Teile-Nrn. 5742, 5981 und 6559.
- Präsentiert in einer Einlage aus LD33-Schaumstoff (448×340×45 mm), praktisch für die Aufbewahrung und zur Reduzierung von Verpackungsmüll. Passt direkt in das stapelbare Premium-Aufbewahrungssystem mit vier Schubladen von Laser Tools, Teile-Nr. 9283.
- Hergestellt in Sheffield. In der EU und im Vereinigten Königreich geschütztes Gebrauchsmuster. Im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums von Laser Tools wird dieser Werkzeugsatz mit einer 50-Jahres-Garantie angeboten. Ausführliche Informationen finden Sie auf unserer Website.

<http://lasertools.co.uk/product/9349>

