

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde doel. The Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingsdatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap. Hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de gereedschappen en informatie na te gaan vóór gebruik.



5 018341 073251 >

7325_Instructions_NL

Garantie

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: **+44 (0) 1926 818186**. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

**T TOOL
CONNECTION**
The Complete Connection

Distributie door The Tool Connection Ltd.

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrijk
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk


LASER[®]

7325



Balansastrekker

Volkswagen Audi Groep



- Ontworpen en vervaardigd voor het verwijderen van de balansassen aangebracht bij voertuigen van de Volkswagen Audi Groep (VAG).
- VAG-balansastrekker voor 1.8L en 2.0L benzinemotoren met kettingaandrijving.
- Geleverd met een slagtrekker.

Onderdelen



Ref.	Code	OEM	Beschrijving
A	C862	T10394	Balansastrekker

Toepassingen

Merk	Model	Jaar	Type
Seat	Altea	2006-2015	
	Exeo	2010-2013	
	Ibiza	2015-2017	
	Leon	2007-2017	
	Toledo	2007-2017	
Skoda	Octavia	2007-2017	TFSI
	Superb	2008-2017	TFSI FlexFuel
	Yeti	2009-2015	Hybrid
			TFSI FSI
Audi	A1	2015-2017	TFSI MPI
	A3	2007-2017	TFSI MPI
	A4	2007-2017	S
	A5	2007-2017	TSI Freetrack
	A6	2012-2017	TSI
	A7	2014-2017	TFSI FR (Cupra)
	A8	2012-2014	Cupra
	Q3	2011-2017	vRS
	Q5	2008-2017	RS
	TT	2008-2017	TFSI 300
	Q7	2015-2017	GSR
	S1	2014-2017	GTI FSI
	S3	2013-2017	TFSI/TFSI Ultra
Volkswagen	Passat	2007-2017	TFSI Ultra
	Scirocco	2008-2017	TSI Cupra
	Sharan	2011-2017	TSI FR
	Tiguan	2007-2016	X-PERIENCE
	Beetle	2013-2017	GTi
	CC	2012-2015	
	Eos	2008-2015	
	Polo	2014-2017	
	Touran	2015-2017	
	Golf	2007-2017	
	Jetta	2011-2014	

Motorcode

1.8	BZB, CDAA, BPU, BYT, CABA, CABB, CDHA, CDHB, CABD, DAJB, CJSA, CJSB, CJEB, CJEE, CJED, CYGA, DAJA, CDAB, CJSC, CGYA
2.0	CAWB, CCZA, CBFA, CCTA, CDNB, CDNC, CFKA, CHJA, CCZC, CPSA, CESA, CETA, CNCD, CYRB, CYRC, CNCE, CYNB, CYPA, CYPB, CULB, CULC, CNCB, CWZA, CJXF, CJXC, CJXB, CJXG, CHHC, CCZD, CJKA, CJKB

De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens zoals de gegevens van de voertuigfabrikant of Autodata. Het gebruik van deze set is volledig op verantwoordelijkheid van de gebruiker. The Tool Connection Ltd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige hieruit voortvloeiende schade van welke aard dan ook.



Veiligheidswaarschuwing - doorlezen a.u.b.

Persoonlijke bescherming en veiligheidsuitrusting moeten te allen tijde worden gebruikt. Oogbescherming en veiligheidshandschoenen moeten worden gedragen bij gebruik van deze gereedschappen. Incorrect gebruik van gereedschappen is onveilig en kan leiden tot schade aan de motor.

Vorbereiding


Deze procedure kan verschillen afhankelijk van de fabrikant en het model. Raadpleeg de gegevens van de fabrikant of Autodata.

- Verwijder de riem voor de koelvloeistofpomp.
- Verwijder de afdekking van de distributieketting aan boven- en onderzijde.
- Verwijder de distributieketting van de nokkenas en de balansas.


Opmerking: de balansas moet na verwijdering altijd worden vervangen.

Instructies

- Lijn de distributiemerktken van het tussentandwiel uit en verwijder de bevestigingsbout van het tussentandwiel (1).
Verwijder het tandwiel (zie Afb. 1).
- Verwijder de bouten (2) waarmee de borgbeugels voor de balansas zijn bevestigd (zie Afb. 2).



Afb. 1




Afb. 2

- Demonteer het gereedschap door de speciale borgkraag terug te schuiven en de afneembare kom te verwijderen; plaats hiertoe de afneembare kom onder en achter het tandwiel in de 6-uurstand en schuif deze linksom rond het tandwiel naar de 12-uurstand (zie Afb. 3).
- Breng het tweede deel van het gereedschap op dezelfde wijze aan en stel het gereedschap samen.
- Zorg dat de kraagklemmen van de twee helften van de kom zijn gepositioneerd alvorens verder te gaan (zie Afb. 4).



Afb. 3



Afb. 4

- Bevestig de slagtrekker en verwijder de balansas.
- Herhaal bovenstaande procedure voor de tweede balansas.